

《事业 单位 法人 证书》 登载 事项	单位名称	宝天高速公路隧道所	
	宗旨和 业务范围	负责宝天高速(K1268+350至K1359+258)路段21处42座隧道的安全管理、安全检查、隧道监控、隧道信息发布、投诉处理等安全运营工作；隧道内机电、消防、服务等设施的日常维护；隧道巡查、交警、路政、养护协调、信息反馈。	
	住 所	甘肃省天水市麦积区利桥镇三岔村	
	法定代表人	王兴	
	开办资金	116.9万元	
	经费来源	财政补助	
	举办单位	甘肃省交通运输厅	
	资产 损益 情况	净资产合计（所有者权益合计）	
	年初数（万元）	年末数（万元）	
	67.6	116.9	
网上名称	宝天高速公路隧道所	从业人数	134
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情况	2019年度，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，能够及时按照要求进行变更登记。		

开展业务活动情况

2019年在局党委、处党总支的坚强领导下，我们深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻落实局党委、处党总支的各项决策部署，迎难而上，主动作为，较好地完成了全年的目标任务。（一）安全管理目标得到全面落实。一是坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，完善安全生产责任体系，加强组织领导，成立安全生产工作领导小组，定期召开安全生产工作会议，研究解决安全领域存在的问题。二是分解任务，传递压力，形成了层层抓落实、人人担责任的格局。三是认真开展安全竞赛活动，以活动开展促安全提升，加大安全隐患排查整治力度，建立台账，及时消除安全隐患。四是强化职工的安全教育与培训，着力提高职工安全防护能力。全年，共开展安全知识培训22次、专题消防讲座1次、制作安全展板2块、宣传横幅5条、发放安全宣传单1000份，职工教育培训覆盖率达到100%。五是加强公务车辆管理，加大对驾驶员的安全教育和驾驶技能培训，确保了人员车辆安全。全年未发生一起安全生产责任事故。（二）危化品车辆安全管控得到

加强。一是突出安检窗口建设，提升服务品质。重点对安检广场、岗亭、工作、生活区域卫生进行了集中整治，工作环境焕然一新，在各安检岗亭设置便民服务台，免费向司乘人员提供方便面、矿泉水、修车工具和药品等，切实为他们排忧解难。二是加强对安检人员的安全教育与培训，不断提高安全责任意识，在确保自身安全的前提下，科学合理开展安检工作。三是完善《雨雪天气隧道安全保畅应急预案》，为各安检大队配备铁锹、洋镐、扫把等工具，密切关注麦积山特长公路隧道东西口易结冰区域，确保隧道一旦发生突发事件后能够及时应对处置。同时，督促养护单位在重点路段进行防滑，全力消除冬季隧道路面安全隐患。四是加强廉洁教育和稽查频次，严肃工作纪律，加大问责力度，全力做好危化品车辆查验劝返工作。全年，共拦截查验疑似危化品车辆 152016 辆，劝返 2686 辆。

（三）隧道运营管理持续提升。一是加大隧道可变信息标识维护力度，对辖区沿线可变情报板、LED 显示屏、通行指示灯、路面轮廓标、诱导标进行维护，及时补充完善安全标识标牌，做到每月对隧道反光轮廓标、诱导标定期进行保洁，并定期对无线 App 控制的 LED 显示屏进行升级改造，车道指示灯

全部实现了远程控制，PLC 设备完好率 97%。二是加大隧道照明灯具维护力度，维修全线隧道故障钠灯 1500 余盏，安装更换全线隧道 LED 灯具 2400 余套，更换隧道照明断路器 40 个，修复电缆短路故障 60 余处，照明设施完好率达到技术规范要求的 95% 以上。三是加大隧道监控系统的维护力度，对所有监控摄像机进行了维修保养，确保监控图像的准确清晰上传，监控系统完好率达到技术规范要求的 98% 以上。四是对隧道内损坏的部分风机软启动进行维修更换，对隧道内风机远程控制进行检修，使所有射流风机和麦积山隧道 4 处竖井轴流风机达到远程控制，隧道通风系统完好率达到技术规范要求的 98% 以上。五是加大隧道供配电系统维护，砍伐沿线影响分支供电线路树木 400 株，将燕子关东口架空线路更换为绝缘线缆，累计更换 200 多米。及时维修更换损坏的各类供配电设施，完好率达到技术规范要求的 98% 以上。六是加大隧道防火卷帘门和消防供水系统的维护保养力度，对 10 处式湿隧道消防管道进行检修及打压注水，更换隧道灭火器 3333 具，检修隧道消防栓 1438 个。（四）“四项”专项活动取得实效。今年以来，我所认真开展“三查三促”、“明查暗访”、“扫黑除恶”、“路域环境”专项活





动，做了大量工作，解决了一些问题，取得良好效果。一是成立活动领导小组，制订活动方案，强化活动的组织领导和组织协调工作。二是在督查内容上，重点对安检岗亭、麦积山隧道广场、办公区域、职工宿舍环境卫生进行了彻底整治。累计开展专项稽查 164 次、出动人员 184 人次、车辆 84 台次，共下发问题整改通知单 392 份，累计清理公路及公路用地堆积物 78.51 立方米，确保了环境干净整洁。三是在督查方式上，采取了明查和暗访相结合，远程督查和现场督查相结合，对于督查发现的问题，严格按照查必纠，纠必改的原则，绝不问题累计，现场能整改，严令现场整改，对于现场整改有困难的，要求明确整改期限，跟踪整改进展情况。全年，共稽查 255 次、出动人员 422 人次，出动车辆 210 台次，调阅录像 12172 小时；抽查 390 人次、通报表扬 42 人次、处罚 53 人次；共下发稽查通报 11 期，下发问题整改通知单 261 份，限期整改问题 314 个，整改率达 100%；共发布各类信息 1215 条，处置辖区隧道内特情事件 13 起。（五）职工队伍建设成效明显。一是结合实际，扎实开展春训活动。本次春训打破原来以军事训练为主的模式，以拓展训练能力提升为重点，选派 20 名业务骨


干到天水市国防教育基地进行了为期一周的封闭式拓展训练。培训结束后，业务骨干对本部门人员进行拓展培训，充分发挥了“传、帮、带”作用。二是邀请兰州政安防火知识宣传中心教官开展防火知识宣传讲座，进一步增强了全体干部职工的消防安全意识和火灾处置能力。三是强化聘用制人员合同意识教育，严格依照《劳动合同》考核管理，对违纪违规职工严肃处理。四是严格落实《宝天高速公路隧道所稽查管理办法》《宝天高速公路隧道所奖励性绩效星级工资分配管理办法》，做好星级评定工作，实行绩效考核和星级考评挂钩，确保奖励性绩效工资科学合理分配，调动了职工的工作积极性和主动性。全年，累计评选四星级3人次；三星级87人次；二星级156人次；一星级237人次。（六）

全面从严治党迈出新步伐。一是党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，组织党员认真学习《党章》、《中国共产党纪律处分条例》及习近平新时代中国特色社会主义思想等，加强了党员的教育管理，让党员先锋模范作用得到有效发挥。二是坚持全面从严治党，严格落实“两个责任”，层层签订《全面从严治党暨党风廉政建设目标责任书》《廉洁教育目标责任书》，靠实责任，分解压力。全年，共开展

廉洁警示教育 12 次，廉政教育党课 2 次，谈心谈话 36 次，廉洁教育达 100%。三是严格落实“三会一课”和主题党日制度，严肃党的纪律，过好组织生活。年底，党支部召开了组织生活会，并对全体党员进行了民主评议。全年，开展党员大会 8 次，主题党日活动 12 次，组织生活会 2 次，宣讲党课 3 次，有效加强了党员的教育管理。（七）精神文明建设卓有成效。一是加强团支部建设，加大对团员的教育管理力度，积极开展各类文体娱乐活动，并按照“三会两制一课”及“三本五盒一册”标准规范了团建资料。二是开展信访举报宣传周活动，共发放宣传材料 300 份，制作宣传展板和挂图 11 块，电子显示屏、移动传媒滚动播放 2 条，发送手机短信 139 条，在乡镇村组开展集中宣传 2 次。三是把社会主义核心价值观主题教育月活动与市级文明单位创建工作有机结合，积极开展文明单位创建活动。我所及时向麦积区委宣传部上报《市级文明单位创建实施方案》《精神文明创建工作典型事迹材料》，并对照《天水市文明单位测评细则》从软硬件着手，对阵地建设、创建资料进行了再完善，查漏补缺。年底，天水市文民办对我所文明单位创建工作进行实地检查验收。四是强化宣传报道队伍建设，层层分

解宣传任务，提高新闻稿件质量。全年，共发表各类稿件 372 篇。其中，交通运输部网站 4 篇、交通厅网站 8 条、交通厅微信公号 6 条、省局政务信息 5 篇，局微信公众号 3 条，天水处微信公众号 120 条，较好地宣传了我所良好文明形象。

<p>相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期</p>	<p>无</p>
<p>绩效和 受奖惩及 诉讼投诉 情况</p>	<p>2019年度被评为天水市“文明单位”</p>
<p>接受捐赠 资助及使 用情况</p>	<p>无</p>
<p>事业单位 委托意见</p>	<p>兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。</p> <p>法定代表人:  公章: </p> <p>2020年 5月 7日</p>
<p>举办单位 意见(含 保密审查 意见)</p>	<p>该年度报告书情况属实, 并经保密审查, 可以向社 会公示。</p> <p> 公章: </p> <p>2020年 5月 8日</p>

填表人:  联系电话: 17339991211 报送日期: 2020.5.7